



Φωτογραφίες Υφιστάμενης Κατάστασης Δαπέδου



Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έργο: Ανακατασκευή Δαπέδου μεταξύ των Σιδηροτροχιών Κίνησης Η/Κ Γερανού Νο-9 Προβλήτα Νο-2 Λιμένος Βόλου

Θέση: Εμπορικός Λιμένας Βόλου - Προβλήτας Νο-2

Τίτλος Σχεδίου:
Τοπογραφικό Διάγραμμα

Αριθμός σχεδίου

T1

| | Όνομα | Ημερομηνία | Υπογραφή | Κλίμακα |
|---------|---|------------|----------|----------|
| Σύνταξη | Κλαδιάς Ευγένιος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός | 12/09/2024 | | 1:2.000 |
| Σύνταξη | Φυτλής Σπυρίδων Πολτικός Μηχανικός | 12/09/2024 | | Σφραγίδα |
| Θεώρηση | Σπάχος Θωμάς Μηχανολόγος Μηχανικός | 12/09/2024 | | |

Κλίμακα: 1:500

73